

邮件主题：7 月 13 日我校建筑制冷情况更新

全校成员：

我今天发这封邮件是想分享威大-麦迪逊分校恢复正常供冷工作的最新进展。我校仍保持开放并正常运作，同时相关人员正在抢修受损的冷冻水管道并协调供冷需求。随着我们地区的气温回升，我们本周面临的挑战将更大。

为了让您了解这个挑战的规模，我们想告诉大家那个破裂的管道直径约为 4 英尺，埋设于地下 20 英尺深处，且周围分布着其它地下管道设施。在正式开始维修之前，施工方正着手加固周边基础设施并安装挡土设施，这样才可以进行全面开挖，并对现场状况有个总体的评估。如果您路过破裂管道区域，很可能已经看到了这些正在进行的施工作业。

您可能也注意到了校园内某些区域停放着类似半挂式卡车的设备。设施规划与管理部（*Facilities Planning & Management*）已在校园各处安置了临时冷水机组，并继续严密监控重点区域的制冷情况。这些设备是我们短期应对策略中的关键一环，它们在维修工作完成便会立即被移除。

在接下来的这个星期，我们的[校园建筑供冷问题网页](#)仍是您获取最新信息与[常见问题及解答](#)的最佳渠道。

- 包括患者护理区和关键研究空间在内的重点区域仍有制冷。许多其它建筑也有制冷，但受天气状况和有限的制冷能力，它们的温湿度可能会随具体位置、日期及时间的不同而波动。
- 考虑到这些因素，目前暂时关闭的建筑预计将继续保持关闭状态，直至维修工作完成。我们预计很快会有进一步消息，但就目前而言，我们仍预计维修需要数周时间。
- 对于那些已关闭或部分关闭的建筑，我们正在监测它们的温度与湿度。如果您发现在已关闭的建筑或区域有维修或清洁的需求，请与您的[建筑管理员](#)联系。如遇紧急情况，请联系设施规划与管理部的设备处客服（*Physical Plant Customer Service*），电话 608-263-3333。

我们将继续在[校园制冷问题网页](#)提供最新信息。如果您有问题但是找不到解答，或是您的具体情况需要协助，请联系 ChilledWaterConcerns@wisc.edu。

在我们共同应对这一挑战之际，我想再次感谢你们的理解与灵活配合。我计划在这个问题解决之前每周都给大家提供更新信息；如有重要进展，我们也会随时发布更新。

Robert Cramer

财务及行政副校长（*Vice Chancellor for Finance and Administration*）